


Referens nr.....	Funkis A
Plats för stämpel	

## Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Bällsta 5:207 /	Svampskogsv. 148-156	18655	Vallentuna
Byggnadsägare	Postadress	Postnr	Ort
Brf. Skogsbrynet	Svampskogsvägen 152	186 55	Vallentuna
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Brf. Skogsbrynet	Svampskogsvägen 148	18655	Vallentuna
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnummer	Fax	e-post
Brf. Skogsbrynet			
Driftansvar	Telefonnummer	Fax	e-post
Brf. Skogsbrynet			
Kommun	Postadress	Postnr	Ort
Vallentuna kommun		186 86	VALLENTUNA
Internt byggnadsnamn	Intärit nummer	Verksamhet	Bruksarea
Svampskogsv. 148-156	P201371	Bostäder	Antal lägenheter
			60
			Antal lokaler

## Besiktningssman

Sakkunnig	Företag	Adress	Postnr	Ort
Mikael Andersson	MK Contracting AB	Centralvägen 31	18432	Åkersberga
Telefon	Fax	e-post	Funkis mediv	Underskrift
08 540 206 41	08 540 646 95	m.a@mkc.nu	1640	
Behörighet	Certifikatnr	Cert-org	Giltighetstid	
Riks K	2207/01	RISE Certifieri	2022-01-04	Underskriftsdatum
				2018-03-15

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

## Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej					Besiktningssresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besikt.n intervall	Besiktning	Besikt.n resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
FF201	6 år	2018-02-28	G				BBR 15 (vit)

## Allmänna omdöme, Kommentarer

Efterkontroll av 1ör och 2ör i ovk protokoll dat.2017-09-20.

Åtgärder:

- Stopp i kanal till badrum i lgh 521001 åtgärdat, flöde inmätt se bifogat luftflödesprotokoll
- Friskluftsventiler vid entré dörrar rengjorda.

## Systeminformation - FF201

Systemnr	Flöde börvärde:	Systemtyp:	Besiktningstyp:	OVKnr:	Byggår:	Ombyggår:
FF201	-/1600 l/s	FX	Efterkontroll av 1:or, 2:or	2	2011	
Beställare:	Placering:					
Port 152-156	Fläktrum port 154					
Samkör:	Drifttid helfart:		Drifttid delbart:			
	Kontinuerlig					
Tidigare OVK besikt.n	Ritnr:	Ritdatum:	Flödesprötnr:	Flödesprötdatum:	Ovrigdok:	
2017-09-29			FF 201	2018-02-28	DU-Pärm	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak:			

# INTYG - OVK


Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Bällsta 5:207,  
Adress: Svampskogsv. 148-156, Vallentuna  
Byggnad: Svampskogsv. 148-156

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
FF201	Port 152-156	G	2018-02-28		

Kontrollant: Mikael Andersson  
Behörighet: Riks K, 2207/01, RISE Certifiering  
Företag: MK Contracting AB  
Adress: Centralvägen 31  
Ort: 18432 Åkersberga

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd  
\*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.